

**Перечень основных деталей и узлов рубанка ручного электрического  
РЭ-800-01**

П.	Наименование	К.
1.	Винт саморез (4x14)	21
2.	Ограждение	1
3.	Крышка ручки	1
4.	Втулка сцепления	1
5.	Корпус ручки	1
6.	Шкала	1
7.	Пружина 3,3x23,4x44	1
8.	Опора подвижная	1
9.	Опора неподвижная	1
10.	Пружина кручения (3x8x0,7)	1
11.	Подставка	1
12.	Гильза в сборе	1
12.1	гильза 3,5x7	1
12.2	шарик Ø2,5	1
12.3	пружина 0,4x2,8x11	1
13.	Гайка М5	1
14.	Корпус правый	1
15.	Конденсатор 0,22µF 250V	1
16.	Выключатель FA2-6/2B 6A 250V	1
17.	Пластина прижимная	1
18.	Винт саморез (4x13)	2
19.	Трубка защитная	1
20.	Шнур сетевой 2x0,75 мм <sup>2</sup> L=2м	1
21.	Вставка	2
22.	Статор	1
23.	Винт саморез (4x55)	2
24.	Фреза в сборе	1
24.1	барабан	1
24.2	основание ножа	2
24.3	нож	2
24.4	прижим ножа	2
24.5	болт М5x8	6
24.6	винт специальный М5x8	4

П.	Наименование	К.
25.	Подшипник 608RS 8x22x7	2
26.	Диафрагма	1
27.	Подшипник 626RS 6x19x6	1
28.	Якорь	1
29.	Корпус левый	1
30.	Полуручка	1
31.	Подшипник 6000RS 10x26x8	1
32.	Фланец прижимной под 608 подшипник.	1
33.	Фланец прижимной под 6000 подшипник.	1
34.	Винт саморез (4x10)	4
35.	Шкив ведомый	1
36.	Шкив ведущий (М8 лев. резьба)	1
37.	Ремень EPJ242	1
38.	Кожух ремня	1
39.	Щёткодержатель в сборе	2
39.1	корпус щеткодержателя	2
39.2	щеткодержатель	2
40.	Щетка 5x8x11	2
<b>ЗИП</b>		
41.	Пылесборник	1
42.	Шестигранный ключ S 2,5	1
43.	Ключ гаечный S8	1
44.	Щетка 5x8x11	2
45.	Винт зажимной М5 (для крепления линейки)	1
46.	Линейка	1

Утверждаю

Начальник ОТО

\_\_\_\_\_ Козлов П.А.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель:

Зам. начальника ОТО \_\_\_\_\_ Клёцкин А.В.

**Перечень основных деталей и узлов рубанка  
ручного электрического РЭ-800-01**

