


Перечень основных деталей и узлов стойки для сверлильных машин СМС-43 М

№ п/п	Наименование	Кол.
1	Гайка М6	1
2	Основание	1
3	Винт зажимной М6х12	4
4	Рукоятка	1
5	Призма	1
6	Ограничитель глубины	1
7	Пружина 1.2х17х170	2
8	Направляющая в сборе	2
8.1	Направляющая	2
8.2	Упор верхний	2
9	Болт М6х20 S5	2
10	Кронштейн подвижный	1
11	Гайка М6	2
12	Зажим	1



Утверждаю
Начальник ОТО

_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано

Инженер _____ Петров В.Г

Исполнитель:

Инженер _____ Самсонов Д.И.