


Перечень основных деталей и узлов стойки для сверлильных машин СМС-43 МУ

№ п/п	Наименование	Кол.
1	Болт М6х20	2
2	Фиксатор	2
3	Гайка М6	1
4	Рукоятка	1
5	Основание	1
6	Направляющая основания	2
7	Призма	1
8	Ограничитель глубины	1
9	Винт зажимной М6х16	2
10	Пружина 1.2х17х170	2
11	Направляющая в сборе	2
11.1	Направляющая	2
11.2	Упор верхний	2
12	Болт М6х20 S5	2
13	Кронштейн подвижный	1
14	Гайка М6	2
15	Зажим	1



Утверждаю
Начальник ОТО

_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано

Инженер _____ Петров В.Г

Исполнитель:

Инженер _____ Самсонов Д.И.