

## Перечень основных деталей и узлов машины ручной электрической вибрационной МЭВ-1

Лист 1

Согласовано

Инженер ОТО \_\_\_\_\_ Петров В.Г

Исполнитель:

Зам. Начальника ОТО \_\_\_\_\_ Клёцкин А.В.

Утверждаю

Начальник ОТО

\_\_\_\_\_ Козлов П.А.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поз.	Наименование	Кол.
1	Электрошнур L=2 м; 2x0,75 мм	1
2	Винт саморез 4x18	2
3	Трубка защитная	1
4	Крышка	1
5	Рычаг выключателя	1
6	Корпус электродвигателя	1
7	Клавиша выключателя	1
8	Винт саморез 3x9	6
9	Пластина прижимная	1
10	Винт саморез 3,5x2	2
11	Щетка (4,9x8x10)	2
12	Щеткодержатель	2
13	Крышка щеткодержателя	2
14	Плата с выключателем	1
15	Плата регулировки скорости	1
16	Дроссель	2
17	Статор	1
18	Винт саморез 4x54	2
19	Диафрагма	1

Поз.	Наименование	Кол.
20	Кольцо магнитное	1
21	Подшипник 607 RS	1
22	Якорь	1
23	Подшипник 6000 RS	1
24	Фланец подшипника	1
25	Эксцентрик	1
26	Подшипник специальный (7x19x6)	1
27	Кольцо стопорное наружное Ø7	1
28	Винт саморез 4x24	4
29	Редуктор в сборе	1
29.1	рычаг	1
29.2	эксцентрик рычага	1
29.3	вставка	1
29.4	кольцо запорное наружное 8	1
29.5	винт М4x8	1
29.6	фиксатор рычага	1
29.7	шатун	1
29.8	ось 5x27	1
29.9	подшипник 688Z (8x16x5)	1

Поз.	Наименование	Кол.
29.10	кольцо стопорное внутреннее Ø16	1
29.11	подшипник 6805Z (25x37x7)	1
29.12	кольцо стопорное внутреннее Ø37	1
29.13	кольцо пылезащитное	1
29.14	механизм зажима в сборе	1
29.15	кольцо резиновое 4-1,8	1
29.16	шпиндель	1
	<b>ЗИП</b>	
30	Насадка с полукруглым пыльным полотном	1
31	Насадка скребок	1
32	Насадка с прямым пыльным полотном	1
33	Дельтовидная шлифовальная насадка	1
34	Патрубок для подключения пылесоса	1
35	Упор-ограничитель	1
36	Шкурка шлифовальная	9
37	Щетка (4,9x8x10)	2

**Перечень основных деталей и узлов машины ручной электрической вибрационной МЭВ-1**

