



Машина полировальная электрическая МП-0,42

№	Наименование	Кол
1	Полуручка правая	1
2	Электрошнур	1
3	Пластина прижимная	1
4	Винт	2
5	Конденсатор	1
6	Выключатель	1
7	Щеткодержатель	2
8	Щетка	2
9	Полуручка левая	1
10	Статор	1
11	Втулка резиновая	1
12	Подшипник 608 (80018, 8×22×7)	1
13	Якорь	1

14	Кольцо	1
15	Подшипник 629 (80029, 9×26×8)	1
16	Вентилятор	1
17	Фланец	1
18	Подшипник 6002 (15×32×9)	1
19	Шайба	1
20	Шайба	1
21	Винт	1
22	Подложка	1
23	Заглушка	1
24	Шайба	4
25	Винт	4



Главный технолог Кудряшов Л.А.

Инженер-конструктор Петров В.Г.