


**Перечень основных деталей
и узлов рубанка ручного
электрического РЭ-750**

Согласовано:
Инженер _____ Петров В.Г.
Исполнитель:
Инженер _____ Королёв А.А.

Поз.	Наименование	Кол.	8	Винт зажимной	2	23	Стружкоотбрасыватель	1	42	Якорь	1
1	Опора неподвижная	1	9	Шайба Øвнут.=6,4; Øвнеш.=11,9; S=0,9	2	24	Выключатель (250В, 10А)	1	43	Винт (саморез) 4x15	5
2	Винт (саморез) 4x13	4	10	Кронштейн корпуса	2	25	Конденсатор (0,33µF,250В)	1	44	Флянец	1
3	Вставка	1	11	Втулка сцепления	1	26	Щетка (5,4x8,9x15,4)	2	45	Пластина подшипника	1
4	Корпус рубанка	1	12	Шайба Øвнут.=5; Øвнеш.=12; S=0,5	1	27	Щеткодержатель в сборе	2	46	Винт (саморез) 4x9	2
5	Опора подвижная в сборе	1	13	Шкала	1	27.1	Корпус щетки	2	47	Шкив ведомый	1
5.1	Опора подвижная	1	14	Корпус ручки		27.2	Щеткодержатель	2	48	Подшипник 608RS (8x22x7)	1
5.2	Втулка	1	15	Пружина (0,5x2,8x8,7)	1	28	Пластина прижимная	1	49	Пластина подшипника	1
6	Шайба Øвнут.=18; Øвнеш.=26,3; S=1	1	16	Гильза	1	29	Винт (саморез) 4x16	2	50	Винт (саморез) 4x9	2
7	Пружина (3x26,9x46,8)	1	17	Винт (саморез) 4x19	1	30	Крышка рукоятки	1	51	Шкив ведущий (M8 левая резьба)	1
			18	Крышка ручки	1	31	Винт (саморез) 4x15	5	52	Ремень	1
			19	Винт (саморез) 4x15	4	32	Трубка защитная	1	53	Винт (саморез) 4x15	1
			20	Ограждение	1	33	Шнур сетевой (2x0,75 мм² L=2м)	1	54	Кожух ремня	1
			21	Пружина (0,8x9,3x2,4)	1	34	Подставка	1	55	Фреза в сборе	1
			22	Кожух подвижный	1	35	Дроссель	1	55.1	Подшипник 608RS (8x22x7)	1
						36	Шайба Øвнут.=5; Øвнеш.=9; S=1,7	2	55.2	Барaban	1
						37	Винт (саморез) 4x60	2	55.3	Болт M5x8	6
						38	Статор	1	55.4	Основание ножа	2
						39	Диафрагма	1	55.5	Винт M5x9	4
						40	Втулка резиновая	1	55.6	Нож	2
						41	Подшипник 627RS (7x22x7)	1	55.7	Прижим ножа	2
									55.8	Подшипник 607RS (7x19x6)	1



Утверждаю
Начальник ОТО _____ Козлов П.А.
“__” _____ 2016 г.